




Rys 7: Budynek biurowy przy ul. Staszica 27-
Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia